

# 六安市落实信访举报边督边改公开情况一览表

## (第一批 2019年11月14日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
12	LAWX03	三十铺高速御景天地小区,常年被类似煤气的怪味笼罩	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
13	LAWX04	六安三十铺高速御景业主,在高速住三四年了,附近不知道哪个厂天天晚上偷排有毒气体,严重影响小区人的生活健康,投诉过几次,问题一直没解决!希望有关部门领导能重视!解决我们的生活困扰	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
14	LAWX05	我是安徽省六安市三十铺镇高速御景天地的一名业主。我们小区常年受空气污染,多次投诉无果,投诉给三十铺镇环保局,经调查污染源是六安经济技术开发区管轄,三十铺镇无权管理,但我们小区又不属于开发区管理,所以一直没有处理结果。我想这不是不作为的理由。请领导核实。	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
15	LAWX06	六安集中示范园高速御景天地小区西侧蚊虫,夜间排放污水,小区5/7/9/10/11/12楼夜间清晨出门臭鸡蛋味的污水难闻,夜间夜跑的时候靠近水一侧阵阵恶臭。不定期停电,小区业主多次举报无果,相关部门监管不力,严重影响居民身心健康。	市开发区	大气、噪声	市工委 和管委	卢俊	经现场核查,集中示范园高速御景天地小区西侧蚊虫为安徽立康杀虫制品有限公司。该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,现场调查该企业无生产废水,生活污水接入市政污水管网,投诉的夜间排放污水情况不属实;高速御景天地小区西侧为三元河,三元河黑臭水体整治已纳入新城水利综合治理PPP项目,目前该项目已全部开工建设;该企业中午间24小时生产,产生的噪音对附近居民有一定影响;喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。举报情况部分属实。	属实	市开发区管委将按照相关规定,对安徽立康杀虫制品有限公司的整改落实情况进行检查。1.明确市开发区环委办主任程曦为该问题整改责任人;2.责令安徽立康杀虫制品有限公司于2019年11月20日之前完善喷漆废气收集;3.破碎车间在30个工作日内改进风机与布袋等除尘设备;4.夜间生产做好隔音降噪措施,达标排放,提供监测报告。	无	
16	LAWX07	领导你好,我是高速御景天地的业主,多年来受附近工厂排放污染废气的影影响,对我们小区业主的健康产生困扰,每次投诉无果,这次希望省里领导帮我们解决一下,谢谢	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
17	LAWX08	高速御景天地小区臭气熏天,当地政府不作为,故意踢皮球,举报无门,前面举报,后面味道就没了。	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
18	LAWX09	我是居住在六安高速御景天地小区的业主。本小区属于三十铺镇,有时投诉给三十铺镇环保局,他们找到污染源说是经济开发区管轄的,他们无权去管,会帮问题向经开区反应的,这几年来问题一直没有达到妥善有效的处理,双方区领导都有把过问题踢皮球,不作处理。本小区业主多次举报投诉仍未有结果,既然大区大力打击和查处环境污染问题,为什么地方官员不作为?工厂长期在夜里凌晨之后排放污水,致人头晕、呕吐,我们周边是大型住宅区,人口居多,难道我们就要用生命去呼吸这样致命的空气吗?以至于连弱儿童在哇哇地都不能呼吸新鲜空气,不能茁壮成长吗?多个小区居住区,竟然让重污染工厂存在,就是置人民生命健康于不顾,希望督察组可以有效监督,还我们一片新鲜空气,家家夜夜安眠美梦!	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
19	LAWX10	三十铺高速御景有刺鼻难闻气味	金安区	大气	金委和府	汪龙照 霍绍斌	高速御景小区位于金安经济开发区(三十铺镇)胜利北路与312国道交叉口西北方,是住宅小区,总建筑面积约46万平方米,始建于2013年4月,目前还未完全建成。该小区西边是百家堰,百家堰是六安经济技术开发区与金安经济开发区(三十铺镇)的交界河流,百家堰西面属于六安经济技术开发区管轄。高速御景小区北邻皋城路,东边为胜利路,南面为312国道,均为金安区范围。接到举报件后,金安区立即安排执法人员对高速御景小区周边涉气企业进行排查,距离该小区最近的主要涉气企业为六安锦兴合成革有限公司,距离约1公里。经查,六安锦兴合成革有限公司主要生产PU合成革,共有三条生产线,其中湿法生产线一条、干法生产线两条。因企业经营不善及市场原因,长期以来该公司仅有一条干法生产线在生产且生产不正常。由于前期园区接到过类似举报,经过前期排查,该公司的DMF回收系统在回收时有少量气味外溢,对周边大气有一定影响。2019年7月19日该公司委托安徽爱迪信环境检测有限公司对废气进行了监测,监测结果为达标。鉴于前期举报及检查情况,金安区生态环境部门对该企业下达了整改通知,对该公司DMF回收系统进行了查封,并要求该企业对DMF回收系统进行环境影响后评价。同时,通过对胜利路周边涉气企业排查,该区域所有涉气企业的废气治理措施均处于正常运行状态。针对高速御景小区西侧六安经济技术开发区范围的废气问题,市开发区对高速御景天地小区西的安徽立康杀虫制品有限公司进行现场检查,该企业环保手续齐全,主要生产蚊香类制品,喷漆设备废气收集效率不高;破碎车间未完全封闭,布袋除尘器老化,达不到有效处理。经核查,群众反映气味问题前期确有存在,故举报属实。	属实	1、立即对六安锦兴合成革有限公司进行不间断的检查,对查封的DMF回收系统进行后督察,确保该回收系统不得擅自恢复生产。在查封期间,对周边环境进行气味排查,比对查封前与查封后气味情况,研判气味来源。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。2、组织对六安锦兴合成革有限公司的合成革项目开展环境影响后评价,根据后评价结论采取针对性措施。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:2020年5月底前。3、成立专门的信访核查小组,对高速御景小区南部辖区一定范围内进行排查,重点检查涉气企业污染治理设施运行情况,确保所有涉气企业不得违法排污。责任单位:金安经济开发区生态环境分局、经贸局,责任人:朱伟、张新彬,整改时限:立行立改、长期坚持。4、迅速开展舆情调查排查工作,通过入户调查等方式调查气味影响及来源,做好群众安抚工作。通报工作进展,全面做好信访件整改工作。责任单位:金安区三十铺镇党委和政府,责任人:项阳、李长友,整改时限:立行立改。5、市开发区管委会责令安徽立康杀虫制品有限公司完善喷漆废气收集、破碎车间改进风机与布袋等除尘设备。责任单位:市开发区环委办,责任人:程曦,整改时限:2019年12月20日。	无	
20	LAWX11	齐云路解放路小学对面南苑山庄小区内一猪头肉加工坊散发的气味难闻,作坊的冷冻设备噪音大,周边居民苦不堪言,也严重影响小区的环境卫生。恳请省环保督察组责令裕安区依法予以取缔。居民小区内怎么能允许私人加工作坊的存在呢?欢迎省环保督察组的领导抽出宝贵时间在上午时间去现场督查核实(猪头肉加工坊每天凌晨三点多钟就开始作业,中午12点左右停止作业。)	裕安区	大气、噪声、其他	裕安和府	陈社蛟 王仲博	该加工坊位于裕安区南苑山庄D区19栋在自住房内,现场负责人:王磊,居民身份证号码:342401198710223239,该坊建有约20立方冷库,早晨7点至十点,下午二点至四点,使用电加热蒸煮猪头肉,生产废水经隔油池处理入小区内下水道。据现场负责人介绍,每天加工时间从晚上七、八点开始,在蒸煮猪头肉时会产生难闻气味,冷库室外机在工作时会产生较大噪音。	属实	经现场核实,该企业属于取缔关闭类“散乱污”企业,裕安区生态环境分局于2019年11月8日要求该坊立即停止生产,拆除蒸煮及冷库设备。截至2019年11月9日裕安区政府已将相关设备拆除。	无	